

Der Füllstoff-Hobel besteht aus: A) Korpus mit Hobelrillen zum Abtragen von Hart- und Weichwachs und Kerami-Fill® B) Schieber mit Reinigungskamm zum Säubern der Hobelrillen C) Schleif- und Poliertuch D) Schleif-Vlies



1

Arbeiten mit der Vorderkante: Weichwachs mit der Spitze der Vorderkante entnehmen und in die Schadstelle eindrücken.



2

Arbeiten mit den Rillen des Füllstoff-Hobels: Zum Abholern von eingebrachten Füllstoffen in der Fläche (siehe Bild 2) die spitzen Rillen (∩) verwenden. An Kanten grundsätzlich die abgerundeten Rillen (∪) verwenden. Zum Abtragen von Füllstoffen bei rechtwinkligen Innenkanten, einfach die umlaufenden Hobelrillen des Füllstoff-Hobels verwenden.



3



4

Schleif- und Poliertuch: Mit der weißen Seite kann die mit picobello® Pinsel-Fix® Klarlack versiegelte Schadstelle mattiert, mit der grünen Seite aufpoliert werden.



5

Schleif-Vlies: Das dunkle Vlies ist zum Schleifen und Entfetten der Oberfläche geeignet sowie zum Entfernen von Wachsresten auf der Oberfläche. **Hinweis:** Nicht zu stark drücken, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen.



6

Reinigen des Füllstoff-Hobels: Die Rillen des Füllstoff-Hobels mit dem gezackten Kamm des Innenteils reinigen (evt. unter warmem Wasser).